

Требования к файлу для резки

1. Форматы файлов для резки: AutoCAD DWG (*.dwg)/ Corel Draw (*.cdr)/ (*.DXF)
2. Масштаб 1:1
3. Единицы измерения при указании размеров: миллиметры
4. Все символы и текст преобразованы в кривые линии
5. Толщина кривых - 0 или "Hair line" («сверхтонкий абрис»).
6. Важно конвертировать толщину линий в объект (Меню Arrange/Convert outline to object). Недопустимо формирование изображений толщиной кривых или цветом.
7. Все кривые должны быть замкнуты. Попробуйте сделать заливку объекта для проверки. Если заливка получается, кривые объекта замкнуты правильно, если нет, где-то есть разрывы. Это необходимо устранить.
8. Не допускается наложение слоев. Такие слои необходимо «слить» в один.
9. Дублирующие линии, точки следует удалить. Не допускаются «двойные» линии и точки.

* В случае если клиент не может предоставить файл с заданными требованиями, он может воспользоваться услугой редактирования или создание чертежа нашим специалистом, которая включена в прейскурант цен на фрезеровку.